

珠海高新技术产业开发区市场监督管理局2021年电梯安全监督抽查设备清单

序号	设备注册代码	使用单位名称	单位地址	设备类别	型号	设备使用地点	制造日期	制造单位	维保单位	检验机构	下次检验日期	状态	行政区域	不符合项目编号及问题描述	整改情况
1	31304404020211110002	珠海国际赛车场有限公司	珠海市金鼎南山	曳引与强制驱动电梯	PW05/10-19	3*金鼎大南山赛车场办公楼	2011-06-29	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司珠海分公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210923	在用	广东省珠海市高新区	/	/
2	31104404020217050130	珠海国际赛车场综合发展有限公司	金湾区三灶镇金海大道天庆晋海岸	曳引与强制驱动电梯	KONE N MiniSpace	珠海市高新区唐家湾金凤路东、金唐路南侧翠湖香山国际花园	2015-10-12	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司珠海分公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20211130	在用	广东省珠海市高新区	/	/
3	未注册DT20210002	广东省第四建筑工程有限公司	珠海市高新区中山大学三号学院食堂	自动扶梯与自动人行道	TravelMasterTM110	珠海市高新区中山大学三号学院食堂	2019-07-19	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司珠海分公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210727	在用	广东省珠海市高新区	1.1未提供使用登记证；1.2未提供定期检验标志；1.3未提供安全注意事项；1.5未提供日常检查与使用状况记录；1.6未提供运行故障和事故记录；1.7未提供应急预案及记录；7.3防护挡板尺寸设置不符合要求；8.2出入口防护尺寸不符合要求；9.1防爬装置高度不符合要求。	已整改完成
4	未注册DT20210003	广东省第四建筑工程有限公司	珠海市高新区中山大学三号学院食堂	自动扶梯与自动人行道	TravelMasterTM110	珠海市高新区中山大学三号学院食堂	2019-07-29	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司珠海分公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210727	在用	广东省珠海市高新区	1.1未提供使用登记证；1.2未提供定期检验标志；1.3未提供安全注意事项；1.5未提供日常检查与使用状况记录；1.6未提供运行故障和事故记录；1.7未提供应急预案及记录；7.3防护挡板尺寸设置不符合要求；8.2出入口防护尺寸不符合要求；	已整改完成
5	未注册DT20210004	广东省第四建筑工程有限公司	珠海市高新区中山大学三号学院食堂	自动扶梯与自动人行道	TravelMasterTM110	珠海市高新区中山大学三号学院食堂	2020-07-29	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司珠海分公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210727	在用	广东省珠海市高新区	1.1未提供使用登记证；1.2未提供定期检验标志；1.3未提供安全注意事项；1.5未提供日常检查与使用状况记录；1.6未提供运行故障和事故记录；1.7未提供应急预案及记录；7.3防护挡板尺寸设置不符合要求；8.2出入口防护尺寸不符合要求；	已整改完成
6	未注册DT20210005	广东省第四建筑工程有限公司	珠海市高新区中山大学三号学院食堂	自动扶梯与自动人行道	TravelMasterTM110	珠海市高新区中山大学三号学院食堂	2019-07-19	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司珠海分公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210727	在用	广东省珠海市高新区	1.1未提供使用登记证；1.2未提供定期检验标志；1.3未提供安全注意事项；1.5未提供日常检查与使用状况记录；1.6未提供运行故障和事故记录；1.7未提供应急预案及记录；7.3防护挡板尺寸设置不符合要求；8.2出入口防护尺寸不符合要求；9.1防爬装置高度不符合要求。	已整改完成
7	未注册DT20210006	广东省第四建筑工程有限公司	珠海市高新区中山大学三号学院食堂	自动扶梯与自动人行道	TravelMasterTM110	珠海市高新区中山大学三号学院食堂	2019-03-21	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司珠海分公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210727	在用	广东省珠海市高新区	1.1未提供使用登记证；1.2未提供定期检验标志；1.3未提供安全注意事项；1.5未提供日常检查与使用状况记录；1.6未提供运行故障和事故记录；1.7未提供应急预案及记录；7.3防护挡板尺寸设置不符合要求；8.2出入口防护尺寸不符合要求；	已整改完成
8	未注册DT20210007	广东省第四建筑工程有限公司	珠海市高新区中山大学三号学院食堂	自动扶梯与自动人行道	TravelMasterTM110	珠海市高新区中山大学三号学院食堂	2019-07-09	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司珠海分公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210727	在用	广东省珠海市高新区	1.1未提供使用登记证；1.2未提供定期检验标志；1.3未提供安全注意事项；1.5未提供日常检查与使用状况记录；1.6未提供运行故障和事故记录；1.7未提供应急预案及记录；7.3防护挡板尺寸设置不符合要求；8.2出入口防护尺寸不符合要求；	已整改完成
9	未注册DT20210008	广东省第四建筑工程有限公司	珠海市高新区中山大学三号学院食堂	自动扶梯与自动人行道	TravelMasterTM110	珠海市高新区中山大学三号学院食堂	2019-03-21	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司珠海分公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210727	在用	广东省珠海市高新区	1.1未提供使用登记证；1.2未提供定期检验标志；1.3未提供安全注意事项；1.5未提供日常检查与使用状况记录；1.6未提供运行故障和事故记录；1.7未提供应急预案及记录；7.3防护挡板尺寸设置不符合要求；8.2出入口防护尺寸不符合要求；	已整改完成
10	30134404020205090002	珠海淘创天地电子商务有限公司	高科技成果产业化示范基地	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.5-JX(PC)VVF	3*唐家湾创新科技一路	2005-05-01	广东省佛山市华凯电梯厂	珠海远鹏电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210811	在用	广东省珠海市高新区	16.4 6.1 18.1：主机渗油，自闭弹簧缺失，缓冲器老化破损	已整改完成
11	30134404020205090003	珠海淘创天地电子商务有限公司	高科技成果产业化示范基地	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.5-JX(PC)VVF	3*唐家湾创新科技一路	2005-05-01	广东省佛山市华凯电梯厂	珠海远鹏电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210811	在用	广东省珠海市高新区	16.4 6.1 18.1：主机渗油，自闭弹簧缺失，缓冲器老化破损	已整改完成
12	30134404020204010015	珠海淘创天地电子商务有限公司	高科技成果产业化示范基地	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.5-JX(PC).VVVF	3*金鼎创新一路1号民营科技园	2003-07-01	佛山市华凯电梯厂	珠海远鹏电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210811	在用	广东省珠海市高新区	16.4 6.1 18.1：主机渗油，自闭弹簧缺失，缓冲器老化破损	已整改完成
13	30134404020204010016	珠海淘创天地电子商务有限公司	高科技成果产业化示范基地	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.5-JX(PC).VVVF	3*金鼎创新一路1号民营科技园	2003-07-01	佛山市华凯电梯厂	珠海远鹏电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210811	在用	广东省珠海市高新区	16.4 6.1 18.1：主机渗油，自闭弹簧缺失，缓冲器老化破损	已整改完成
14	31104404020208030069	珠海市永福物业管理有限公司	翠微东路163号1栋二层	曳引与强制驱动电梯	0H5100	3*唐家乐园东路38号海悦居	2006-11-01	西子奥的斯电梯有限公司	珠海市华纬电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20220131	在用	广东省珠海市高新区	/	/
15	31104404020208030070	珠海市永福物业管理有限公司	翠微东路163号1栋二层	曳引与强制驱动电梯	0H5100	3*唐家乐园东路38号海悦居	2006-11-01	西子奥的斯电梯有限公司	珠海市华纬电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20220131	在用	广东省珠海市高新区	/	/
16	31104404020208030071	珠海市永福物业管理有限公司	翠微东路163号1栋二层	曳引与强制驱动电梯	0H5100	3*唐家乐园东路38号海悦居	2007-04-01	西子奥的斯电梯有限公司	珠海市华纬电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20220131	在用	广东省珠海市高新区	/	/
17	31104404020208030072	珠海市永福物业管理有限公司	翠微东路163号1栋二层	曳引与强制驱动电梯	0H5100	3*唐家乐园东路38号海悦居	2007-04-01	西子奥的斯电梯有限公司	珠海市华纬电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20220131	在用	广东省珠海市高新区	/	/

序号	设备注册代码	使用单位名称	单位地址	设备类别	型号	设备使用地点	制造日期	制造单位	维保单位	检验机构	下次检验日期	状态	行政区域	不符合项目编号及问题描述	整改情况
18	32104404002008030002	珠海市广龙香料发展有限公司	唐家湾镇环海工业区4栋5楼	曳引与强制驱动电梯	SANYO-H	3*金鼎高新区科技创新海岸新兴路8号	2006-06-10	沈阳三洋电梯有限公司	珠海市威乐斯电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210804	在用	广东省珠海市高新区	/	/
19	31104404002008030004	珠海市广龙香料发展有限公司	唐家湾镇环海工业区4栋5楼	曳引与强制驱动电梯	SANYOP-VF210	3*金鼎高新科技创新六路8号	2006-05-01	沈阳三洋电梯有限公司	珠海市威乐斯电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210804	在用	广东省珠海市高新区	/	/
20	32104404002008030003	珠海市广龙香料发展有限公司	唐家湾镇环海工业区4栋5楼	曳引与强制驱动电梯	SANYO-H	3*金鼎高新科技创新六路8号	2006-05-01	沈阳三洋电梯有限公司	珠海市威乐斯电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210804	在用	广东省珠海市高新区	/	/
21	32104404002011080015	珠海励致洋行办公家私有限公司	金鼎金洲路金鼎工业开发区	曳引与强制驱动电梯	WH3005	3*金鼎金洲路	2011-01-25	广东威得利电梯有限公司	珠海市安达电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210628	在用	广东省珠海市高新区	10.1:1、轿门防夹人装置缺失，门锁未接地	已整改完成
22	32104404002011080016	珠海励致洋行办公家私有限公司	金鼎金洲路金鼎工业开发区	曳引与强制驱动电梯	WH3005	3*金鼎金洲路	2011-01-25	广东威得利电梯有限公司	珠海市安达电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210628	在用	广东省珠海市高新区	10.1:1、轿门防夹人装置缺失，门锁未接地	已整改完成
23	32104404002011080017	珠海励致洋行办公家私有限公司	金鼎金洲路金鼎工业开发区	曳引与强制驱动电梯	WH5005	3*金鼎金洲路	2011-01-25	广东威得利电梯有限公司	珠海市安达电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210628	在用	广东省珠海市高新区	10.1:1、轿门防夹人装置缺失，门锁未接地	已整改完成
24	32104404002011080018	珠海励致洋行办公家私有限公司	金鼎金洲路金鼎工业开发区	曳引与强制驱动电梯	WH5005	3*金鼎金洲路	2011-01-25	广东威得利电梯有限公司	珠海市安达电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210628	在用	广东省珠海市高新区	10.1:1、轿门防夹人装置缺失，门锁未接地	已整改完成
25	32104404002013120020	珠海励致洋行办公家私有限公司	珠海市香洲区金鼎镇金洲路金鼎工业开发区	曳引与强制驱动电梯	WH5005	3*金鼎工业区	2013-04-19	广东威得利电梯有限公司	珠海市安达电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210628	在用	广东省珠海市高新区	/	/
26	32104404002013120021	珠海励致洋行办公家私有限公司	珠海市香洲区金鼎镇金洲路金鼎工业开发区	曳引与强制驱动电梯	WH5005	3*金鼎工业区	2013-04-19	广东威得利电梯有限公司	珠海市安达电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210628	在用	广东省珠海市高新区	/	/
27	30134404002005050033	珠海金园服务有限公司	珠海市高新区金鼎那洲竹林埔劳教所习艺楼	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/1.0-JXPVF	金鼎那洲竹林埔	2004-04-01	佛山市奥特电梯有限公司	珠海远鹏电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20211031	在用	广东省珠海市高新区	/	/
28	32104404002009110073	珠海金园服务有限公司	珠海市高新区金鼎那洲竹林埔劳教所习艺楼	曳引与强制驱动电梯	e’ NT-F	金鼎那洲二线公路北侧	2009-08-01	上海永大电梯设备有限公司	珠海远鹏电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20211031	在用	广东省珠海市高新区	/	/
29	30104404001999010002	广东电网有限责任公司珠海供电局	广东省珠海市香洲区香洲翠香路296号	曳引与强制驱动电梯	CHVF	3*金鼎文苑街一巷	1998-01-01	中国天津奥的斯电梯有限公司	广东菱电电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210825	在用	广东省珠海市高新区	/	/
30	32104404002008030099	珠海宏利药业有限公司	金峰西路金鼎工业园	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.63-JXPC	广东省珠海市高新区唐家湾金鼎科技园金峰西路24号	2006-11-01	江门市强力电梯厂	珠海市安达电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20220131	在用	广东省珠海市高新区	/	/
31	32104404002008030100	珠海宏利药业有限公司	金峰西路金鼎工业园	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.63-JXPC	广东省珠海市高新区唐家湾金鼎科技园金峰西路24号	2006-11-01	江门市强力电梯厂	珠海市安达电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20220131	在用	广东省珠海市高新区	/	/
32	32104404002008030101	珠海宏利药业有限公司	金峰西路金鼎工业园	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.63-JXPC	广东省珠海市高新区唐家湾金鼎科技园金峰西路24号	2006-11-01	江门市强力电梯厂	珠海市安达电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20220131	在用	广东省珠海市高新区	/	/
33	30134404002004010001	珠海宏利药业有限公司	金峰西路金鼎工业园	曳引与强制驱动电梯	THJ2000-0.5m/s	3*金鼎金峰西路24号	2002-10-01	江门市强力电梯厂	珠海市安达电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20211031	在用	广东省珠海市高新区	/	/
34	30134404002004010002	珠海宏利药业有限公司	金峰西路金鼎工业园	曳引与强制驱动电梯	THJ2000-0.5m/s	3*金鼎金峰西路24号	2002-05-01	江门市强力电梯厂	珠海市安达电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20211031	在用	广东省珠海市高新区	/	/
35	32104404002008110097	珠海宏利药业有限公司	金峰西路金鼎工业园	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.5-JXVF	3*金鼎金峰西路24号	2008-03-01	江门市强力电梯厂	珠海市安达电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20211031	在用	广东省珠海市高新区	/	/
36	31504404002007080004	浩亨（珠海）制造有限公司	珠海市创新四路19号一期厂房	曳引与强制驱动电梯	GEN2-MRL-G	3*金鼎科技创新海岸创新四路19号	2006-11-01	中国天津奥的斯电梯有限公司	珠海市昱奥电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20220301	在用	广东省珠海市高新区	1.7未提供应急演练记录；1.5未提供日常检查与使用状况记录；3.1紧急照明失效	已整改完成
37	32104404002007080006	浩亨（珠海）制造有限公司	珠海市创新四路19号一期厂房	曳引与强制驱动电梯	SPANA	3*金鼎科技创新海岸创新四路19号	2006-11-01	中国天津奥的斯电梯有限公司	珠海市昱奥电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20220301	在用	广东省珠海市高新区	1.7未提供应急演练记录；1.5未提供日常检查与使用状况记录	已整改完成
38	32104404002007080007	浩亨（珠海）制造有限公司	珠海市创新四路19号一期厂房	曳引与强制驱动电梯	SPANA	3*金鼎科技创新海岸创新四路19号	2006-11-01	中国天津奥的斯电梯有限公司	珠海市昱奥电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20220301	在用	广东省珠海市高新区	1.7未提供应急演练记录；1.5未提供日常检查与使用状况记录	已整改完成

序号	设备注册代码	使用单位名称	单位地址	设备类别	型号	设备使用地点	制造日期	制造单位	维保单位	检验机构	下次检验日期	状态	行政区域	不符合项目编号及问题描述	整改情况
39	3110440402007060006	广东格斯泰气密元件有限公司	唐家湾金鼎科技工业园	曳引与强制驱动电梯	TKJ1000/1.0-JXVF	3*金鼎科技工业园金洲路10号	2006-07-01	佛山市三水三洋电梯有限公司	珠海市安达电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210628	在用	广东省珠海市高新区	/	/
40	3210440402007060005	广东格斯泰气密元件有限公司	唐家湾金鼎科技工业园	曳引与强制驱动电梯	THJ3000/0.5-JXVF	3*金鼎科技工业园金洲路10号	2006-07-01	佛山市三水三洋电梯有限公司	珠海市安达电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210628	在用	广东省珠海市高新区	/	/
41	3010440402005110052	珠海经济特区海泰生物制药有限公司	唐家湾镇科技一路10号民营科技大厦第三层S号	曳引与强制驱动电梯	HOPE-II	3*金鼎创新四路18号	2005-04-01	上海三菱电梯有限公司	珠海东洋电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20211130	在用	广东省珠海市高新区	/	/
42	3010440402005110053	珠海经济特区海泰生物制药有限公司	唐家湾镇科技一路10号民营科技大厦第三层S号	曳引与强制驱动电梯	HOPE-2	3*金鼎创新四路18号	2005-04-01	上海三菱电梯有限公司	珠海东洋电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20211130	在用	广东省珠海市高新区	/	/
43	3010440402005080012	珠海宝刚休闲器材有限公司	唐家湾镇金鼎宁堂工业区，唐家湾镇金峰西路15	曳引与强制驱动电梯	GVF-II1000-C090	3*金鼎金洲路8号	2003-12-01	广州日立电梯有限公司	珠海东洋电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20211209	在用	广东省珠海市高新区	1.4安全管理员证过期	已整改完成
44	3013440402000007001	珠海宝刚休闲器材有限公司	唐家湾镇金鼎宁堂工业区，唐家湾镇金峰西路15	曳引与强制驱动电梯	PC-H-30	3*金鼎金发工业区	2000-07-01	中国迅达电梯有限公司	珠海东洋电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20211209	在用	广东省珠海市高新区	1.4安全管理员证过期；8.1安全回路线路老化	已整改完成
45	3013440402000007002	珠海宝刚休闲器材有限公司	唐家湾镇金鼎宁堂工业区，唐家湾镇金峰西路15	曳引与强制驱动电梯	PC-H-30	3*金鼎金发工业区	2000-07-01	中国迅达电梯有限公司	珠海东洋电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20211209	在用	广东省珠海市高新区	1.4安全管理员证过期	已整改完成
46	3210440402020090017	珠海市百步奔科技有限公司	珠海市唐家湾镇金鼎科技工业园金恒一路9号5栋	曳引与强制驱动电梯	SYTH	珠海市唐家湾镇金鼎科技工业园金恒一路9号5栋	2020-07-08	佛山市三水三洋电梯有限公司	珠海东洋电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210831	在用	广东省珠海市高新区	/	/
47	3210440402008080028	珠海市百步奔科技有限公司	金鼎科技工业园内	曳引与强制驱动电梯	SVF2000/0.5	3*金鼎科技园	2007-04-01	佛山市安川电梯有限公司	珠海东洋电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210713	在用	广东省珠海市高新区	12.1超载保护功能失效	已整改完成
48	3210440402008080029	珠海市百步奔科技有限公司	金鼎科技工业园内	曳引与强制驱动电梯	SVF2000/0.5	3*金鼎科技园	2007-04-01	佛山市安川电梯有限公司	珠海东洋电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210713	在用	广东省珠海市高新区	12.1超载保护功能失效	已整改完成
49	3210440402008080031	珠海市百步奔科技有限公司	金鼎科技工业园内	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.5-VVVF	3*金鼎科技园	2008-04-01	佛山市安川电梯有限公司	珠海东洋电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210716	在用	广东省珠海市高新区	/	/
50	3210440402008080027	珠海市百步奔科技有限公司	金鼎科技工业园内	曳引与强制驱动电梯	SVF2000/0.5	3*金鼎科技园	2007-04-01	佛山市安川电梯有限公司	珠海东洋电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20210713	在用	广东省珠海市高新区	12.1超载保护功能失效	已整改完成
51	3210440402018110025	珠海市百步奔科技有限公司	金鼎科技工业园内	曳引与强制驱动电梯	SYTH	3*金鼎科技园	2018-8-10	佛山市三水三洋电梯有限公司	珠海东洋电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院				12.1超载保护功能失效	已整改完成
52	3210440402015050006	珠海市协骏玩具有限公司	唐家湾镇下栅拱星路92号	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.5-JXVF	唐家湾拱星路92号	2015-01-16	中山市迪宝尔电梯有限公司	广东华富电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20211231	在用	广东省珠海市高新区	12.1、12.2超载保护失效；18.1缓冲器老化碎裂	已整改完成
53	3013440402004070006	珠海市协骏玩具有限公司	3*唐家金发工业区	曳引与强制驱动电梯	TLJ1000/0.5-JX	3*唐家金发工业区	--	三水市三升电梯有限公司	广东华富电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20201231	在用	广东省珠海市高新区	/	/
54	3013440402004070007	珠海市协骏玩具有限公司	唐家湾镇金发工业区	曳引与强制驱动电梯	TLJ2000/0.5-JX	3*唐家金发工业区	2004-05-01	三水市三升电梯有限公司	广东华富电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20211231	在用	广东省珠海市高新区	3.1紧急照明失效3.2紧急通话装置失效	已整改完成
55	3210440402007040008	珠海市协骏玩具有限公司	唐家湾镇金发工业区	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.5-JX (HYLIVW)	3*金鼎金发工业区	2007-03-01	广州市海力格电梯有限公司	广东华富电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20211231	在用	广东省珠海市高新区	/	/
56	3210440402016010002	珠海三大塑胶企业有限公司	珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼六层606C单元	曳引与强制驱动电梯	THJ5000/0.5-JXW	珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路10号	2015-09-06	美迪斯电梯有限公司	珠海市昱奥电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20211130	在用	广东省珠海市高新区	/	/
57	3130440402013010006	珠海三大塑胶企业有限公司	珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼六层606C单元	曳引与强制驱动电梯	TKJ1000/1.5-JXWW	3*金鼎创新科技园	2012-07-16	惠州富士电梯有限公司	珠海市昱奥电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20211130	在用	广东省珠海市高新区	8.1检修门无电气开关；14.1钢丝绳磨损锈蚀严重；18.2缓冲器缺少液压油；	已整改完成
58	3210440402014070007	珠海安联锐视科技股份有限公司	珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第六层603G单	曳引与强制驱动电梯	SYTH3000/0.5-JX	3*珠海市高新区科技八路	2013-08-01	佛山市三水三洋电梯有限公司	珠海市昱奥电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海分院	20220331	在用	广东省珠海市高新区	/	/

序号	设备注册代码	使用单位名称	单位地址	设备类别	型号	设备使用地点	制造日期	制造单位	维保单位	检验机构	下次检验日期	状态	行政区域	不符合项目编号及问题描述	整改情况
59	31104404002014070036	珠海安联锐视科技股份有限公司	珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第六层603G单	曳引与强制驱动电梯	SYTK1600/1.0-JXVF	3*珠海市高新区科技八路	2013-08-01	佛山市三水三洋电梯有限公司	珠海市昱奥电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220331	在用	广东省珠海市高新区	/	/
60	32104404002014070006	珠海安联锐视科技股份有限公司	珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第六层603G单	曳引与强制驱动电梯	SYTH3000/0.5-JX	3*高新区京珠路科技八路南侧	2013-08-01	佛山市三水三洋电梯有限公司	珠海市昱奥电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220331	在用	广东省珠海市高新区	/	/
61	32104404002014070008	珠海安联锐视科技股份有限公司	珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第六层603G单	曳引与强制驱动电梯	SYTH3000/0.5-JX	3*高新区京珠路科技八路南侧	2013-08-01	佛山市三水三洋电梯有限公司	珠海市昱奥电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220331	在用	广东省珠海市高新区	/	/
62	32104404002014070005	珠海安联锐视科技股份有限公司	珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第六层603G单	曳引与强制驱动电梯	SG-VF(A)SYTH3000/0.5-JX	3*高新区京珠路科技八路南侧	2013-08-01	佛山市三水三洋电梯有限公司	珠海市昱奥电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220331	在用	广东省珠海市高新区	/	/
63	32104404002007120143	珠海市可利电气有限公司	珠海市金鼎科技工业园金峰西路32号	曳引与强制	THJ2000/0.5-JX	金鼎金峰西路32号	2007-07-03	佛山高菱机械有限公司	珠海市高捷电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210721	在用	广东省珠海市高新区	17.1盘车装置缺少销轴 17.2缺少应急救援程序 16.4主机漏油	已整改完成
64	30134404002004080012	珠海市可利电气有限公司	珠海市金鼎科技工业园金峰西路32号	曳引与强制	THJ2000/0.5-JXPC	3*金鼎金峰西路32号	2003-04-01	江门市强力电梯厂	珠海市高捷电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210721	在用	广东省珠海市高新区	/	
65	32104404002007120144	珠海市可利电气有限公司	珠海市金鼎科技工业园金峰西路32号	曳引与强制	THJ3000/0.5-JXF-5(5)	3*金鼎金峰西路32号	2010-03-01	佛山市新力电梯有限公司	珠海市高捷电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210721	在用	广东省珠海市高新区	17.2缺少应急救援程序 16.4主机漏油	已整改完成
66	32104404002012070015	珠海市可利电气有限公司	珠海市高新区金鼎科技工业园金峰西路32号	曳引与强制	LTHX5000/0.5-VF	3*金鼎金峰西路	2012-03-29	广东菱王电梯有限公司	珠海市高捷电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210721	在用	广东省珠海市高新区	4.2门锁啮合长度不足7mm 6.2缺失防止重锤坠落措施	已整改完成
67	32104404002008030039	珠海利丰羽毛制品有限公司	唐家湾金鼎工业园金恒2路2号	曳引与强制	THJ2000/0.5-JXVF	金鼎工业园金恒二路	2007-11-01	佛山市三水三洋电梯有限公司	珠海市中菱电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210930	在用	广东省珠海市高新区	7.1紧急开锁装置失效	已整改完成
68	32104404002008030040	珠海利丰羽毛制品有限公司	唐家湾金鼎工业园金恒2路2号	曳引与强制	THJ2000/0.5-JXVF	金鼎工业园金恒二路	2007-11-01	佛山市三水三洋电梯有限公司	珠海市中菱电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210930	在用	广东省珠海市高新区	/	/
69	31104404002008030054	珠海福尼亚医疗设备有限公司	珠海市唐家港湾大道创新海岸科技一路18号福尼亚科技园	曳引与强制	ZFTK1000/1-JXW	3*金鼎科技七路18号	2006-08-01	佛山市南海珠江富士电梯有限公司	珠海珠富机电工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220331	在用	广东省珠海市高新区	/	/
70	32104404002008030052	珠海福尼亚医疗设备有限公司	珠海市唐家港湾大道创新海岸科技一路18号福尼亚科技园	曳引与强制	ZFTH2000/0.5-JX(VVVF)	3*金鼎科技七路18号	2006-08-01	佛山市南海珠江富士电梯有限公司	珠海珠富机电工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220331	在用	广东省珠海市高新区	/	/
71	32104404002008030053	珠海福尼亚医疗设备有限公司	珠海市唐家港湾大道创新海岸科技一路18号福尼亚科技园	曳引与强制	ZFTH2000/0.5-JX(VVVF)	3*金鼎科技七路18号	2006-08-01	佛山市南海珠江富士电梯有限公司	珠海珠富机电工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220331	在用	广东省珠海市高新区	/	/
72	31104404002008030055	珠海福尼亚医疗设备有限公司	珠海市唐家港湾大道创新海岸科技一路18号福尼亚科技园	曳引与强制	ZFTK1000/1-JXW	2*金鼎科技七路18号	2006-08-01	佛山市南海珠江富士电梯有限公司	珠海珠富机电工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220331	在用	广东省珠海市高新区	/	/
73	30134404002004080005	威士茂电子塑胶(珠海)有限公司	珠海市香洲区金鼎北沙威士茂科技工业园	曳引与强制	THJ5000/0.25-JXW	金鼎金沙路100号	2003-08-01	南海市威得利电梯厂	珠海市高捷电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220228	在用	广东省珠海市高新区	/	/
74	30134404002004080006	威士茂电子塑胶(珠海)有限公司	珠海市香洲区金鼎北沙威士茂科技工业园	曳引与强制	THJ5000/0.25-JXW	金鼎金沙路100号	2003-08-01	南海市威得利电梯厂	珠海市高捷电梯工程有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220228	在用	广东省珠海市高新区	/	/
75	30114404002005060001	珠海飞鹏环保设备有限公司	金鼎镇(台湾)工业园区内	曳引与强制	THJ2000/0.5-JXVF	3*金鼎金峰西路17号	2004-04-01	江门市强力电梯厂	珠海市中菱电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220430	在用	广东省珠海市高新区	/	/
76	30134404002005050052	珠海飞鹏环保设备有限公司	金鼎镇(台湾)工业园区内	曳引与强制	THJ2000/0.5-JXVF	3*金鼎金峰西路17号	2004-04-01	江门市强力电梯厂	珠海市中菱电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220430	在用	广东省珠海市高新区	/	/

序号	设备注册代码	使用单位名称	单位地址	设备类别	型号	设备使用地点	制造日期	制造单位	维保单位	检验机构	下次检验日期	状态	行政区域	不符合项目编号及问题描述	整改情况
77	32104404002008090035	珠海新奥林光盘制造有限公司	珠海市科技创新海岸A-8	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.5-JX (HYVF05)	3*金鼎科技创新海岸A-8	2007-08-01	广州市海力格电梯有限公司	珠海市友业电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210722	在用	广东省珠海市高新区	/	/
78	32104404002009080045	珠海新奥林光盘制造有限公司	珠海市科技创新海岸A-8	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.5-JX (HYVF05)	3*金鼎科技创新海岸A-8	2009-05-01	广州市海力格电梯有限公司	珠海市友业电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210722	在用	广东省珠海市高新区	/	/
79	32104404002015080005	珠海新奥林光盘制造有限公司	珠海市科技创新海岸A-8	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.5-JX HYVF05	3*金鼎科技创新海岸A-8	2012-12-01	广州市海力格电梯有限公司	珠海市友业电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210722	在用	广东省珠海市高新区	/	/
80	32104404002015080006	珠海新奥林光盘制造有限公司	珠海市科技创新海岸A-8	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.5-JX HYVF05	3*金鼎科技创新海岸A-8	2012-12-30	广州市海力格电梯有限公司	珠海市友业电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210722	在用	广东省珠海市高新区	/	/
81	32104404002015020003	珠海市英豪电子科技有限公司	3*金鼎科技创新海岸科技九路88号	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.5-JXW	珠海市金鼎高新区科技九路88号	2014-07-04	中山市电梯厂有限公司	珠海市友业电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210131	在用	广东省珠海市高新区	/	/
82	32104404002015020004	珠海市英豪电子科技有限公司	3*金鼎科技创新海岸科技九路88号	曳引与强制驱动电梯	THJ2000/0.5-JXW	珠海市金鼎高新区科技九路88号	2014-07-04	中山市电梯厂有限公司	珠海市友业电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210131	在用	广东省珠海市高新区	/	/
83	32104404002013080001	珠海市英豪电子科技有限公司	3*金鼎科技创新海岸科技九路88号	曳引与强制驱动电梯	THJ3000/0.5-JXW	珠海市高新区科技创新海岸科技九路北	2012-07-01	三洋电梯（珠海）有限公司	珠海市友业电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210131	在用	广东省珠海市高新区	/	/
84	32104404002013080002	珠海市英豪电子科技有限公司	3*金鼎科技创新海岸科技九路88号	曳引与强制驱动电梯	THJ3000/0.5-JXW	金鼎科技九路	2012-07-01	三洋电梯（珠海）有限公司	珠海市友业电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210131	在用	广东省珠海市高新区	/	/
85	32104404002013100015	珠海市英豪电子科技有限公司	3*金鼎科技创新海岸科技九路88号	曳引与强制驱动电梯	HOPE-II G	金鼎科技创新海岸科技九路88号	2012-12-01	上海三菱电梯有限公司	珠海市友业电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20211031	在用	广东省珠海市高新区	/	/
86	32104404002013100014	珠海市英豪电子科技有限公司	3*金鼎科技创新海岸科技九路88号	曳引与强制驱动电梯	HOPE-IIG	高新区科技九路88号	2012-07-01	上海三菱电梯有限公司	珠海市友业电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20211031	在用	广东省珠海市高新区	/	/
87	31504404002015100001	珠海市魅族科技有限公司	珠海市科技创新海岸A-8	曳引与强制驱动电梯	TGJ1000/1.5-JXW	珠海市唐家湾高新区留诗路2号	2015-08-01	三洋电梯（珠海）有限公司	珠海市友业电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210722	在用	广东省珠海市高新区	/	/
88	31504404002015100002	珠海市魅族科技有限公司	珠海市科技创新海岸A-8	曳引与强制驱动电梯	TGJ1000/1.5-JXW	珠海市唐家湾高新区留诗路2号	2015-08-01	三洋电梯（珠海）有限公司	珠海市友业电梯有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210722	在用	广东省珠海市高新区	/	/
89	31104404002016100060	珠海市魅族科技有限公司	唐家湾软件园路1号南方软件园6号楼304室	曳引与强制驱动电梯	MCA-1150-C0105	高新区魅族	2015-12-01	日立电梯（中国）有限公司	日立电梯（中国）有限公司珠海分公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220430	在用	广东省珠海市高新区	/	/
90	31104404002014110001	珠海市魅族科技有限公司	唐家湾软件园路1号南方软件园6号楼304室	曳引与强制驱动电梯	MCA-1050-C090	3*珠海市高新区科技创新海岸魅族科技楼	2014-08-01	日立电梯（中国）有限公司	日立电梯（中国）有限公司珠海分公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220413	在用	广东省珠海市高新区	/	/
91	32104404002008010033	珠海市魅族科技有限公司	珠海市香洲区唐家湾镇白沙路2号厂房一层	曳引与强制驱动电梯	GW20/05-19	3*科技创新海岸	2006-09-01	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司珠海分公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20211231	在用	广东省珠海市高新区	/	/
92	32104404002008010034	珠海市魅族科技有限公司	珠海市香洲区唐家湾镇白沙路2号厂房一层	曳引与强制驱动电梯	GW20/05-19	3*科技创新海岸	2006-09-01	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司珠海分公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20211231	在用	广东省珠海市高新区	/	/
93	32104404002011070021	珠海格美达科技有限公司	珠海市高新区金鼎科技工业园华冠路6好2好厂房3、4楼	曳引与强制驱动电梯	WH2005	3*金鼎科技园华冠路6号	2011-02-24	广东威得利电梯有限公司	珠海市敏安机电设备安装有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220131	在用	广东省珠海市高新区	1、未见日常检查与使用状况记录2、主机渗油应处理。	已整改完成
94	32104404002010110016	珠海格美达科技有限公司	珠海市高新区金鼎科技工业园华冠路6好2好厂房3、4楼	曳引与强制驱动电梯	WH2005	3*金鼎工业园区瑞德丽工业园	2010-03-01	广东威得利电梯有限公司	珠海市敏安机电设备安装有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220430	在用	广东省珠海市高新区	1、未见日常检查与使用状况记录2、主机渗油应处理。	已整改完成
95	32104404002010110017	珠海格美达科技有限公司	珠海市高新区金鼎科技工业园华冠路6好2好厂房3、4楼	曳引与强制驱动电梯	WH2005	3*金鼎工业园区瑞德丽工业园	2010-06-01	广东威得利电梯有限公司	珠海市敏安机电设备安装有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220430	在用	广东省珠海市高新区	1、未见日常检查与使用状况记录2、主机渗油应处理。	已整改完成

序号	设备注册代码	使用单位名称	单位地址	设备类别	型号	设备使用地点	制造日期	制造单位	维保单位	检验机构	下次检验日期	状态	行政区域	不符合项目编号及问题描述	整改情况
96	32104404002010110019	珠海格美达科技有限公司	珠海市高新区金鼎科技工业园华冠路6好2好厂房3、4楼	曳引与强制驱动电梯	WH2005	3*金鼎工业园区瑞德丽工业园	2010-07-01	广东威得利电梯有限公司	珠海市敏安机电设备安装有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220430	在用	广东省珠海市高新产业开发区	1、未见日常检查与使用状况记录2、主机渗油应处理。	已整改完成
97	31104404002014120047	珠海欧比特宇航科技股份有限公司	00	曳引与强制驱动电梯	TK800/1.0	3*高新区唐家东岸白沙路1号	2014-10-22	广东亚太西奥电梯有限公司	珠海广立机电设备有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20220331	在用	广东省珠海市高新产业开发区	/	/
98	30134404002000030001	金达(珠海)电路版有限公司	珠海市唐家湾镇金鼎金发路263号	曳引与强制驱动电梯	HT2000/0.5AZPC	金鼎金发工业区	2000-01-01	东莞市玺头东升电梯厂	珠海广立机电设备有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210825	在用	广东省珠海市高新产业开发区	18. 3项：未见对重越程距离标识	已整改完成
99	30104404002005050027	珠海市丹田物业管理股份有限公司	中山大学校区	曳引与强制驱动电梯	GVF-II800-C090	3*唐家湾共乐路88号	2004-07-01	广州日立电梯有限公司	珠海广立机电设备有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210531	在用	广东省珠海市高新产业开发区	3. 2紧急报警失效, 16. 1驱动主机异响，12. 1超载保护失效	已整改完成
100	30104404002005050029	珠海市丹田物业管理股份有限公司	中山大学校区	曳引与强制驱动电梯	GVF-II800-C090	3*唐家湾共乐路88号	2004-07-01	广州日立电梯有限公司	珠海广立机电设备有限公司	广东省特种设备检测研究院珠海检测院	20210531	在用	广东省珠海市高新产业开发区	3. 2紧急报警失效, 16. 1驱动主机异响，12. 1超载保护失效	已整改完成