## 珠海高新技术产业开发区市场监督管理局2021年电梯安全评估设备清单

_			外母问例文件,业月及区中沟血自自生的2021													
序 号	设备注册代 码	使用单位名 称	单位地址	设备类别	出厂编号	设备使用地 点	制造单位	维保单位	检验机构	下次检验 日期	状态	行政区域	使用 年限	抽查日期	不符合项目编号及问 题描述	整改情况
1	3110440400 2011110050	珠海市京工 物业管理有 限公司	珠海市高新 区唐家湾镇 金凤路6号 北京理工大 学珠海学院 综合服务楼 410室	曳引与强制 驱动电梯	柜: F8NKP207 曳: 201107133 3	3*唐家湾金 凤路6号			广东省特种设 备检测研究院 珠海检测院		在用	广东省珠海 市高新产业 开发区	10	11月15日	2.11主机一米内无急 停10.6外呼按钮损坏	已整改
2	3110440400 2010050001	珠海市京工 物业管理有 限公司	珠海市高新 区唐家湾镇 金凤路6号 北京理工大 学珠海学院 综合服务楼 410室	曳引与强制 驱动电梯	09G013128	3*唐家金凤 路6号	日立电梯 (中国)有 限公司	珠海市安达 电梯有限公 司	广东省特种设 备检测研究院 珠海检测院		在用	广东省珠海 市高新产业 开发区	11	11月15日	2.10紧急对讲失效 11.1安全钳失效	己整改
3			市金湾区山 湖海路山湖 海会所四楼		36503958	3*唐淇路 1288号远大 美域一期	通力电梯有 限公司		广东省特种设 备检测研究院 珠海检测院	20210602	在用	广东省珠海 市高新产业 开发区	14	11月15日	/	/
4		物业管理有 限公司珠海		曳引与强制 驱动电梯	36503956	3*唐淇路 1288号远大 美域一期	通力电梯有 限公司	通力电梯有 限公司珠海 分公司	广东省特种设 备检测研究院 珠海检测院		在用	广东省珠海 市高新产业 开发区	14	11月15日	11.2平衡系数不符合 要求	已整改
5	3010440400 2005040020	<b>班</b> 园发展有	港湾大道金 鼎南方软件 园	曳引与强制 驱动电梯	ADA1746	3*唐家湾软 件园路1号	华升富士达 电梯有限公 司	华升富士达 电梯有限公 司广州分公 司	广东省特种设 备检测研究院 珠海检测院	20210831	在用	广东省珠海 市高新产业 开发区	16	11月23日	1、主机1m范围内无 急停(2.15);2/井道 顶部空间不够 (9.11)	/
6	3010440400 2005040019		港湾大道金 鼎南方软件 园	曳引与强制 驱动电梯	ADA1745	3*唐家湾软 件园路1号	华升富士达 电梯有限公 司	华升富士达 电梯有限公 司广州分公 司	广东省特种设 备检测研究院 珠海检测院		在用	广东省珠海 市高新产业 开发区	16	11月23日	1、主机1m范围内无 急停(2.15);2/井道 顶部空间不够 (9.11)	/
7	3110440400 2015080062	珠海华发物 业管理服务 有限公司	珠海市拱北 美景山庄一 楼	曳引与强制 驱动电梯	E/3002405 1.004	3*唐家华发 人才会馆	蒂森电梯有 限公司	珠海华发楼 宇电梯工程 有限公司	广东省特种设 备检测研究院 珠海检测院	20211231	在用	广东省珠海 市高新产业 开发区	6	11月23日	1、超载装置失效 (11.7); 2、底层 平层保持进度超标 (11.3); 3、主机 严重异响(10.6)	/
8	3110440400 2015080068	珠海华发物 业管理服务 有限公司	珠海市拱北 美景山庄一 楼	曳引与强制 驱动电梯	E/3002405 1. 013	3*唐家华发 人才会馆	蒂森电梯有 限公司	珠海华发楼 宇电梯工程 有限公司	广东省特种设 备检测研究院 珠海检测院	20211231	在用	广东省珠海 市高新产业 开发区	6	11月23日	1、超载装置失效 (11.7); 2、底层 平层保持进度超标 (11.3)	/

J=	<b>茅</b> 号	设备注册代 码	使用单位名 称	单位地址	设备类别	出厂编号	设备使用地 点	制造单位	维保单位	检验机构	下次检验 日期	状态	行政区域	使用 年限	抽查日期	不符合项目编号及问 题描述	整改情况
Ç	<i>1</i>	3010440400	珠海市丹田 物业管理股 份有限公司		曳引与强制 驱动电梯	G044168	3*唐家湾共 乐路88号		出れな士四	广东省特种设 备检测研究院 珠海检测院		在用	广东省珠海 市高新产业 开发区		11月16日	1.1合同甲方没盖章,2.10紧急报警失效,2.11主开关防误操作失效,3.2,3.3 (1)主机异响,3.11减震橡胶老化,6.15门间隙过	
1	()		珠海市丹田 物业管理股 份有限公司	中山大学校 区	曳引与强制 驱动电梯	G044164	3*唐家湾共 乐路88号			广东省特种设 备检测研究院 珠海检测院		在用	广东省珠海 市高新产业 开发区	16	11月16日	1.1合同甲方没盖章,2.10紧急报警失效,2.11主开关防误操作失效,3.2,3.3 (1)主机异响,3.11减震橡胶老化,6.15门间隙过	